

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|---|--------------------------|--|--------------|--------|--------------|
| 1.3.3.01.01.01.001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1.3.3.01.01.01.001.00054 | Bangunan Sederhana | Baru | M2 | 4.640.000 |
| 1.3.3.01.01.01.001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1.3.3.01.01.01.001.00051 | Bangunan Tidak sederhana | Pemeliharaan | M2 | 5.520.000 |
| 1.3.3.01.01.01.001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1.3.3.01.01.01.001.00052 | Bangunan Sederhana | Pemeliharaan | M2 | 4.640.000 |
| 1.3.3.01.01.01.001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1.3.3.01.01.01.001.00053 | Bangunan Tidak sederhana | Baru | M2 | 5.520.000 |
| 1.3.3.01.01.36.001 | Taman Permanen | 1.3.3.01.01.36.001.00144 | Pembuatan Taman Mini | | lokasi | 6.752.000 |
| 1.3.3.01.01.36.001 | Taman Permanen | 1.3.3.01.01.36.001.00137 | PEMBUATAN TAMAN TYPE A Hardscape Jalan setapak paving, Dinding batubata merah plester dengan galian | | M2 | 444.000 |
| 1.3.3.01.01.36.001 | Taman Permanen | 1.3.3.01.01.36.001.00138 | PEMBUATAN TAMAN TYPE B Hardscape Jalan Setapak Paving persegi warna dan Pas Batu Bata Merah Tanpa pek Galian | | M2 | 402.000 |
| 1.3.3.01.01.36.001 | Taman Permanen | 1.3.3.01.01.36.001.00139 | PEMBUATAN TAMAN TYPE C Hardscape Pas Dinding batu bata merah | | M2 | 322.000 |
| 1.3.3.01.01.36.001 | Taman Permanen | 1.3.3.01.01.36.001.00140 | Pembuatan Taman Mini | | lokasi | 6.752.000 |
| 1.3.3.01.01.36.001 | Taman Permanen | 1.3.3.01.01.36.001.00141 | PEMBUATAN TAMAN TYPE A Hardscape Jalan setapak paving, Dinding batubata merah plester dengan galian | | M2 | 444.000 |
| 1.3.3.01.01.36.001 | Taman Permanen | 1.3.3.01.01.36.001.00142 | PEMBUATAN TAMAN TYPE B Hardscape Jalan Setapak Paving persegi warna dan Pas Batu Bata Merah Tanpa pek Galian | | M2 | 402.000 |
| 1.3.3.01.01.36.001 | Taman Permanen | 1.3.3.01.01.36.001.00143 | PEMBUATAN TAMAN TYPE C Hardscape Pas Dinding batu bata merah | | M2 | 322.000 |
| 1.3.3.01.01.36.001 | Taman Permanen | 1.3.3.01.01.36.001.00136 | Pembuatan Nama Gedung Kantor | | M2 | 5.000.000 |
| 1.3.3.01.02.01.001 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 1.3.3.01.02.01.001.00003 | Rumah Negara Type A | Golongan I | M2 | 5.320.000 |
| 1.3.3.01.02.01.004 | Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen | 1.3.3.01.02.01.004.00001 | Rumah Negara Type B | Golongan I | M2 | 5.290.000 |
| 1.3.3.01.02.01.007 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 1.3.3.01.02.01.007.00001 | Rumah Negara Type C | Golongan I | M2 | 4.810.000 |
| 1.3.3.01.02.02.001 | Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen | 1.3.3.01.02.02.001.00001 | Rumah Negara Type A | Golongan II | M2 | 5.320.000 |
| 1.3.3.01.02.02.004 | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen | 1.3.3.01.02.02.004.00001 | Rumah Negara Type B | Golongan II | M2 | 5.290.000 |
| 1.3.3.01.02.02.007 | Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen | 1.3.3.01.02.02.007.00001 | Rumah Negara Type C | Golongan II | M2 | 4.810.000 |
| 1.3.3.01.02.03.001 | Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen | 1.3.3.01.02.03.001.00001 | Rumah Negara Type A | Golongan III | M2 | 5.320.000 |
| 1.3.3.01.02.03.004 | Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen | 1.3.3.01.02.03.004.00001 | Rumah Negara Type B | Golongan III | M2 | 5.290.000 |
| 1.3.3.01.02.03.007 | Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen | 1.3.3.01.02.03.007.00001 | Rumah Negara Type C | Golongan III | M2 | 4.810.000 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|--|--------------------------|--|--|--------|--------------|
| 1.3.3.02.01.02.004 | Tugu Lainnya | 1.3.3.02.01.02.004.00001 | Papan Reklame / Papan Banner | Ukuran 1 m x 2,5 m; tiang konstruksi pipa Ø 2,5 inch; rangka konstruksi pipa Ø 0,1 inch; rangka konstruksi pipa Ø 3/4 inch; pondasi beton bertulang; cat rangka konstruksi | Unit | 1.800.000 |
| 1.3.3.03.01.03.006 | Bangunan Menara Telekomunikasi Lainnya | 1.3.3.03.01.03.006.00004 | Pembuatan Konstruksi Videotron | | M2 | 8.000.000 |
| 1.3.3.03.01.03.006 | Bangunan Menara Telekomunikasi Lainnya | 1.3.3.03.01.03.006.00001 | Biaya pasang tower menara dan spatner | | Bidang | 600.000 |
| 1.3.3.04.01.04.004 | Pagar Lainnya | 1.3.3.04.01.04.004.00004 | Pagar Gedung Pagar Samping | | M2 | 2.180.000 |
| 1.3.3.04.01.04.004 | Pagar Lainnya | 1.3.3.04.01.04.004.00012 | Pembuatan Pagar Dinding Bata | | M1 | 1.484.000 |
| 1.3.3.04.01.04.004 | Pagar Lainnya | 1.3.3.04.01.04.004.00011 | Pembuatan Pagar Dinding Makam | | M1 | 1.323.000 |
| 1.3.3.04.01.04.004 | Pagar Lainnya | 1.3.3.04.01.04.004.00010 | Rehabilitasi Pagar Makam Dengan Precast | | M1 | 1.001.000 |
| 1.3.3.04.01.04.004 | Pagar Lainnya | 1.3.3.04.01.04.004.00009 | Pembuatan Pagar Dinding Bata | | M1 | 1.484.000 |
| 1.3.3.04.01.04.004 | Pagar Lainnya | 1.3.3.04.01.04.004.00008 | Pembuatan Pagar Dinding Makam | | M1 | 1.323.000 |
| 1.3.3.04.01.04.004 | Pagar Lainnya | 1.3.3.04.01.04.004.00007 | Rehabilitasi Pagar Makam Dengan Precast | | M1 | 1.001.000 |
| 1.3.3.04.01.04.004 | Pagar Lainnya | 1.3.3.04.01.04.004.00006 | Pagar Rumah Negara Pagar Samping | | M2 | 1.400.000 |
| 1.3.3.04.01.04.004 | Pagar Lainnya | 1.3.3.04.01.04.004.00003 | Pagar Gedung Pagar Belakang | | M2 | 2.260.000 |
| 1.3.3.04.01.04.004 | Pagar Lainnya | 1.3.3.04.01.04.004.00005 | Pagar Rumah Negara Pagar Belakang | | M2 | 1.480.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00019 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 11,5 m | | M1 | 1.958.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00026 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 15 m | | M1 | 2.554.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00025 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 14,5 m | | M1 | 2.469.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00024 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 14 m | | M1 | 2.384.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00023 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 13,5 m | | M1 | 2.299.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00022 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 13 m | | M1 | 2.214.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00021 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 12,5 m | | M1 | 2.129.000 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00020 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 12 m | | M1 | 2.044.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00015 | ASB Pembangunan Jalan Paving jalan Baru <u>Pembangunan Jalan Paving K 400 tebal 8 cm</u> | | M2 | 361.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00016 | ASB Rehabilitasi Jalan Paving Rehabilitasi Jalan Paving K 300 tebal 6 cm | | M2 | 268.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00017 | ASB Rehabilitasi Jalan Paving Rehabilitasi Jalan Paving K 400 tebal 8 cm | | M2 | 305.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00001 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Pembangunan Jalan Flexible Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Arteri Sekunder | | M2 | 1.220.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00018 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 11 m | | M1 | 1.873.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00014 | ASB Pembangunan Jalan Paving jalan Baru <u>Pembangunan Jalan Paving K 300 tebal 6 cm</u> | | M2 | 324.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00002 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan), Pembangunan Jalan Rigid Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Arteri Sekunder | | M2 | 1.299.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00004 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Jalan Flexible Pavements, Pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder (2 X Lapis) | | M2 | 488.000 |
| 1.3.4.01.01.03.001 | Jalan Kabupaten Arteri | 1.3.4.01.01.03.001.00003 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan), Pembangunan Jalan Rigid Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Arteri Sekunder | | M2 | 1.448.000 |
| 1.3.4.01.01.03.002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.3.4.01.01.03.002.00017 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 10,5 m | | M1 | 1.788.000 |
| 1.3.4.01.01.03.002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.3.4.01.01.03.002.00002 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Pembangunan Jalan Flexible Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer | | M2 | 993.000 |
| 1.3.4.01.01.03.002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.3.4.01.01.03.002.00005 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan), Pembangunan Jalan Rigid Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Kolektor Sekunder | | M2 | 1.209.000 |
| 1.3.4.01.01.03.002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.3.4.01.01.03.002.00006 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan), Pembangunan Jalan Rigid Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer | | M2 | 1.245.000 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.01.01.03.002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.3.4.01.01.03.002.00007 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Jalan Flexible Pavements, Pemeliharaan Jalan Kolektor (2 X Lapis) | | M2 | 473.000 |
| 1.3.4.01.01.03.002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.3.4.01.01.03.002.00001 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Pembangunan Jalan Flexible Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Kolektor Sekunder | | M2 | 957.000 |
| 1.3.4.01.01.03.002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.3.4.01.01.03.002.00004 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan), Pembangunan Jalan Rigid Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer | | M2 | 1.125.000 |
| 1.3.4.01.01.03.002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.3.4.01.01.03.002.00003 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan), Pembangunan Jalan Rigid Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Kolektor Sekunder | | M2 | 1.089.000 |
| 1.3.4.01.01.03.002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.3.4.01.01.03.002.00013 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9 m | | M1 | 1.187.000 |
| 1.3.4.01.01.03.002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.3.4.01.01.03.002.00014 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9 m | | M1 | 1.533.000 |
| 1.3.4.01.01.03.002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.3.4.01.01.03.002.00015 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 9,5 m | | M1 | 1.618.000 |
| 1.3.4.01.01.03.002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1.3.4.01.01.03.002.00016 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 10 m | | M1 | 1.703.000 |
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00001 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Pembangunan Jalan Flexible Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Lokal Sekunder | | M2 | 833.000 |
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00002 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Pembangunan Jalan Flexible Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer | | M2 | 892.000 |
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00003 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan), Pembangunan Jalan Rigid Pavements Baru,Pembangunan Jalan Baru Lokal Sekunder | | M2 | 1.030.000 |
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00004 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Jalan Rigid Pavements (Tanpa Besi Tulangan), Pembangunan Jalan Rigid Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer | | M2 | 1.089.000 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00005 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan), Pembangunan Jalan Rigid Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Lokal Sekunder | | M2 | 1.150.000 |
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00006 | ASB PEMBANGUNAN JALAN BARU, Jalan Rigid Pavements (Menggunakan Besi Tulangan), Pembangunan Jalan Rigid Pavements Baru, Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer | | M2 | 1.209.000 |
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00007 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Jalan Flexible Pavements, Pemeliharaan Jalan Lokal (2 X Lapis) | | M2 | 409.000 |
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00014 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7,5 m | | M1 | 989.000 |
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00015 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8 m | | M1 | 1.055.000 |
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00016 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8,5 m | | M1 | 1.121.000 |
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00017 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7,5 m | | M1 | 1.277.000 |
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00018 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8 m | | M1 | 1.362.000 |
| 1.3.4.01.01.03.003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1.3.4.01.01.03.003.00019 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 8,5 m | | M1 | 1.448.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00041 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan besi tulangan), Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tbl. 25 Cm (Tanpa Levelling) | | M2 | 805.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00062 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 m | | M1 | 596.000 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00063 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 m | | M1 | 681.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00064 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 m | | M1 | 766.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00065 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 m | | M1 | 851.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00066 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5,5 m | | M1 | 937.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00067 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6 m | | M1 | 1.022.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00068 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6,5 m | | M1 | 1.107.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00069 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7 m | | M1 | 1.192.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00079 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen), Pemeliharaan Jalan Lapen Lebar 3,5 m | | M1 | 412.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00080 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen), Pemeliharaan Jalan Lapen Lebar 4 m | | M1 | 471.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00081 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pelebaran Jalan dengan Rigid Pavements, Pelebaran Jalan Lebar 0,50 m x 2 (Kanan/Kiri) | | M1 | 520.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00082 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pelebaran Jalan dengan Rigid Pavements, Pelebaran Jalan Lebar 0,75 m x 2 (Kanan/Kiri) | | M1 | 781.000 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00083 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pelebaran Jalan dengan Rigid Pavements, Pelebaran Jalan Lebar 1,00 m x 2 (Kanan/Kiri) | | M1 | 1.041.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00040 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan besi tulangan), Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tbl. 25 Cm (dengan levelling) | | M2 | 821.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00036 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa besi tulangan), Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tbl. 25 Cm (dengan levelling) | | M2 | 671.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00037 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa besi tulangan), Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tbl. 25 Cm (Tanpa Levelling) | | M2 | 655.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00038 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan besi tulangan), Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tbl. 20 Cm (dengan levelling) | | M2 | 688.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00039 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Menggunakan besi tulangan), Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tbl. 20 Cm (Tanpa Levelling) | | M2 | 672.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00047 | ASB Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Jalan, Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang), Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1,00 m | | M1 | 2.370.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00048 | ASB Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Jalan, Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang), Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1,50 m | | M1 | 3.093.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00049 | ASB Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Jalan, Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang), Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2,00 m | | M1 | 3.691.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00050 | ASB Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Jalan, Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang), Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2,50 m | | M1 | 4.013.000 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00051 | ASB Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Jalan, Pembangunan Talud Jalan (Beton Bertulang), Pembangunan Talud Jalan Tinggi 3,00 m | | M1 | 4.352.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00052 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 m | | M1 | 396.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00053 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 m | | M1 | 462.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00054 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 m | | M1 | 527.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00055 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 m | | M1 | 593.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00084 | Biaya Ganti Untung Tanah untuk jalan Dr. Wahidin | | m2 | 5.000.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00085 | Biaya Ganti Untung Bangunan untuk jalan Dr. Wahidin | | m2 | 4.000.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00086 | Biaya Ganti Untung Tanah untuk jalan UMK-Karangbener | | m2 | 1.500.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00087 | Biaya Ganti Untung Bangunan untuk jalan UMK-Karangbener | | m2 | 4.000.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00088 | Biaya Ganti Untung Tanaman Biasa untuk jalan UMK-Karangbener | | m2 | 25.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00089 | Biaya Ganti Untung Tanaman Keras untuk jalan UMK-Karangbener | | m2 | 500.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00056 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 m | | M1 | 659.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00057 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5,5 m | | M1 | 725.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00058 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6 m | | M1 | 791.000 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00059 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 6,5 m | | M1 | 857.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00060 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay HRS - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 7 m | | M1 | 923.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00022 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir (manual), Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 m | | M2 | 381.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00023 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir (manual), Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 m | | M2 | 429.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00032 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pelebaran Jalan dengan Rigid Pavements, Pelebaran Jalan Lebar 0,75 m x 2 (Kanan/Kiri) | | M2 | 781.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00033 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pelebaran Jalan dengan Rigid Pavements, Pelebaran Jalan Lebar 1,00 m x 2 (Kanan/Kiri) | | M2 | 1.041.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00034 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa besi tulangan), Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tbl. 20 Cm (dengan levelling) | | M2 | 568.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00035 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements Jalan Lama (Tanpa besi tulangan), Peningkatan Jalan dengan Rigid Pavements tbl. 20 Cm (Tanpa Levelling) | | M2 | 552.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00070 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir (manual), Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 m | | M1 | 286.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00071 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir (manual), Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 m | | M1 | 333.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00072 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir (manual), Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4 m | | M1 | 381.000 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00073 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir (manual), Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 4,5 m | | M1 | 429.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00061 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay AC - WC, Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 m | | M1 | 511.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00074 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir (manual), Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 m | | M1 | 476.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00021 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir (manual), Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3,5 m | | M2 | 333.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00075 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen), Pemeliharaan Jalan Lapen Lebar 3 m | | M1 | 696.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00076 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen), Pemeliharaan Jalan Lapen Lebar 3,5 m | | M1 | 812.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00031 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pelebaran Jalan dengan Rigid Pavements, Pelebaran Jalan Lebar 0,50 m x 2 (Kanan/Kiri) | | M2 | 520.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00077 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen), Pemeliharaan Jalan Lapen Lebar 4 m | | M1 | 928.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00078 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen), Pemeliharaan Jalan Lapen Lebar 3 m | | M1 | 353.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00020 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir (manual), Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 3 m | | M2 | 286.000 |
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00001 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Jalan Flexible Pavements, Pemeliharaan Jalan Overlay (2 X Lapis) | | M2 | 277.000 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|---|--------------------------|---|---------------|--------|--------------|
| 1.3.4.01.01.03.005 | Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.01.03.005.00024 | ASB PENINGKATAN / REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN, Pemeliharaan Jalan Overlay Latasir (manual), Pemeliharaan Jalan Overlay Lebar 5 m | | M2 | 476.000 |
| 1.3.4.01.01.09.009 | Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trottoar) | 1.3.4.01.01.09.009.00001 | City Walk | lebar 8 meter | M1 | 15.337.000 |
| 1.3.4.01.02.03.005 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.02.03.005.00002 | ASB Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan, Pembangunan Jembatan Bentang 4 m, Lebar 6 m (Boxculvert) | | M2 | 18.882.000 |
| 1.3.4.01.02.03.005 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.02.03.005.00001 | ASB Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan, Pembangunan Jembatan Bentang 3 m, Lebar 5 m (Boxculvert) | | M2 | 13.085.000 |
| 1.3.4.01.02.03.005 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.02.03.005.00007 | ASB Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan, Pembangunan Jembatan (Abutments Beton), Pembangunan Jembatan Bentang 40 m, Lebar 10 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 485) Type A | | M2 | 30.433.000 |
| 1.3.4.01.02.03.005 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.02.03.005.00006 | ASB Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan, Pembangunan Jembatan (Abutments Beton), Pembangunan Jembatan Bentang 40 m, Lebar 8 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 485) Type B | | M2 | 27.062.000 |
| 1.3.4.01.02.03.005 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.02.03.005.00003 | ASB Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan, Pembangunan Jembatan (Abutments Pasangan Batu Kali), Pembangunan Jembatan Bentang 6 m, Lebar 6 m (Composide Iwf Grade 250) Type B | | M2 | 14.766.000 |
| 1.3.4.01.02.03.005 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.02.03.005.00004 | ASB Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan, Pembangunan Jembatan (Abutments/Pondasi Pancang Beton), Pembangunan Jembatan Bentang 9 m, Lebar 6 m (Composide Girder Fabrikasi Grade 485) Type B | | M2 | 27.099.000 |
| 1.3.4.01.02.03.005 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lainnya | 1.3.4.01.02.03.005.00005 | ASB Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan, Pembangunan Jembatan (Abutments Beton), Pembangunan Jembatan Bentang 40 m, Lebar 6 m (Rangka Struss Fabrikasi Grade 485) Type C | | M2 | 25.325.000 |
| 1.3.4.02.01.02.001 | Bendung | 1.3.4.02.01.02.001.00001 | ASB BANGUNAN LONG STORAGE / EMBUNG | | M1 | 13.577.000 |
| 1.3.4.02.01.03.003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1.3.4.02.01.03.003.00003 | ASB SALURAN BETON LEBAR 2 m DENGAN BANGUNAN PELENGKAP | | M1 | 2.955.000 |
| 1.3.4.02.01.03.003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1.3.4.02.01.03.003.00004 | ASB SALURAN BETON LEBAR 2 m | | M1 | 1.837.000 |
| 1.3.4.02.01.03.003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1.3.4.02.01.03.003.00005 | ASB SALURAN BETON LEBAR 0,6 m | | M1 | 1.169.000 |
| 1.3.4.02.01.03.003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1.3.4.02.01.03.003.00006 | ASB SALURAN BETON LEBAR 1 m DENGAN BANGUNAN PELENGKAP | | M1 | 2.544.000 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|---|--------------------------|---|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.02.01.03.003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1.3.4.02.01.03.003.00001 | ASB SALURAN BETON LEBAR 0,6 m DENGAN BANGUNAN PELENGKAP | | M1 | 1.562.000 |
| 1.3.4.02.01.03.003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1.3.4.02.01.03.003.00002 | ASB SALURAN BETON LEBAR 1 m | | M1 | 1.475.000 |
| 1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1.3.4.02.01.05.001.00006 | ASB TALUD BRONJONG TINGGI 5 m | | M1 | 17.596.000 |
| 1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1.3.4.02.01.05.001.00004 | ASB TALUD BRONJONG TINGGI 3 m | | M1 | 12.519.000 |
| 1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1.3.4.02.01.05.001.00005 | ASB TALUD BRONJONG TINGGI 4 m | | M1 | 15.057.000 |
| 1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1.3.4.02.01.05.001.00001 | ASB TALUD BETON TINGGI 3 m | | M1 | 2.747.000 |
| 1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1.3.4.02.01.05.001.00002 | ASB TALUD BETON TINGGI 5 m | | M1 | 4.624.000 |
| 1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1.3.4.02.01.05.001.00003 | ASB TALUD BETON TINGGI 2 m | | M1 | 2.152.000 |
| 1.3.4.02.01.05.002 | Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1.3.4.02.01.05.002.00001 | ASB BANGUNAN PINTU AIR | | M2 | 11.595.000 |
| 1.3.4.02.05.02.002 | Sumur Artetis | 1.3.4.02.05.02.002.00001 | Pekerjaan sumur bor kedalaman 80 m1 | | unit | 241.327.819 |
| 1.3.4.02.05.02.002 | Sumur Artetis | 1.3.4.02.05.02.002.00005 | Pekerjaan Pembangunan Sumur Desa | | unit | 60.000.000 |
| 1.3.4.02.05.02.002 | Sumur Artetis | 1.3.4.02.05.02.002.00004 | Pekerjaan sumur bor kedalaman 120 m1 | | unit | 285.870.182 |
| 1.3.4.02.05.02.002 | Sumur Artetis | 1.3.4.02.05.02.002.00003 | Pekerjaan sumur bor kedalaman 100 m1 | | unit | 265.111.284 |
| 1.3.4.02.05.02.002 | Sumur Artetis | 1.3.4.02.05.02.002.00002 | Pekerjaan sumur bor kedalaman 90 m1 | | unit | 251.209.233 |
| 1.3.4.02.06.05.008 | Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum | 1.3.4.02.06.05.008.00003 | Pekerjaan reservoir kapasitas 25 m3 | | unit | 183.678.705 |
| 1.3.4.02.06.05.008 | Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum | 1.3.4.02.06.05.008.00002 | Pekerjaan reservoir kapasitas 20 m3 | | unit | 168.997.811 |
| 1.3.4.02.06.05.008 | Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum | 1.3.4.02.06.05.008.00001 | Pekerjaan reservoir kapasitas 15 m3 | | unit | 166.993.341 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00016 | Saluran Batu kali 100/120 + Tutup Pelat (1 sisi) | | M1 | 5.754.587 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00040 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 60x60 | | M1 | 1.374.670 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00041 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 70x50 | | M1 | 1.333.988 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00042 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 70x60 | | M1 | 1.484.442 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00043 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 70x70 | | M1 | 1.634.895 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00027 | Pasang kerb/kansteen (20/40x30x25) K-300 | | M1 | 343.388 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00026 | Pasang U-ditch Ukuran 30 x 30 x 120 cm tbl. 7 cm K. 350 | | M1 | 763.713 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00025 | Pasang U-ditch cover beton CU-30 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | M1 | 410.891 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|---|--------------------------|--|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00024 | Pasang U-ditch cover beton CU-40 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | M1 | 486.516 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00023 | Pasang U-ditch Ukuran 40 x 40 x 120 cm tbl. 7 cm K. 350 | | M1 | 1.116.629 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00022 | Pasang U-ditch cover beton CU-50 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | M1 | 816.930 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00021 | Pasang U-ditch Ukuran 50 x 50 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | M1 | 1.772.046 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00020 | Pasang U-ditch Ukuran 60 x 60 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | M1 | 1.479.629 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00019 | Pasang U-ditch cover beton CU-60 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | M1 | 716.097 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00018 | Saluran Batu kali 60/80 + Tutup Pelat (2 sisi) | | M1 | 6.525.130 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00017 | Saluran Batu kali 40/60 + Tutup Pelat (2 sisi) | | M1 | 5.290.884 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00039 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 60x50 | | M1 | 1.225.440 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00015 | Saluran Batu kali 80/100 + Tutup Pelat (1 sisi) | | M1 | 4.041.531 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00014 | Saluran Batu kali 60/80 + Tutup Pelat (1 sisi) | | M1 | 3.262.565 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00013 | Saluran Batu kali 40/60 + Tutup Pelat (1 sisi) | | M1 | 2.645.442 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00012 | Saluran Batu kali 100/80 | | M1 | 1.906.731 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00011 | Saluran Batu kali 60/80 | | M1 | 1.758.202 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00010 | Saluran Batu kali 40/60 | | M1 | 1.030.419 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00009 | Saluran Batu kali 60/80 + Tutup Pelat (2 sisi) | | M1 | 6.525.130 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00008 | Saluran Batu kali 40/60 + Tutup Pelat (2 sisi) | | M1 | 5.290.884 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00007 | Saluran Batu kali 100/120 + Tutup Pelat (1 sisi) | | M1 | 5.754.587 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00006 | Saluran Batu kali 80/100 + Tutup Pelat (1 sisi) | | M1 | 4.041.531 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00044 | Pasang U-ditch cover beton CU-120 x 120 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | m1 | 1.336.222 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00045 | Pasang U-ditch cover beton CU-100 x 100 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | m1 | 1.220.264 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00046 | Pasang U-ditch Ukuran 120 x 120 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | m1 | 4.920.739 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00047 | Pasang U-ditch Ukuran 100 x 100 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | m1 | 3.545.755 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|---|--------------------------|--|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00048 | Pasang Boxculvert Ukuran 120 x 120 x 120 cm tbl. 18 cm K. 350 | | m1 | 5.199.372 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00049 | Pasang Boxculvert Ukuran 100 x 100 x 120 cm tbl. 15 cm K. 350 | | m1 | 4.481.186 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00050 | Pasang U-ditch cover beton CU-120 x 120 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | m1 | 1.336.222 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00051 | Pasang U-ditch cover beton CU-100 x 100 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | m1 | 1.220.264 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00052 | Pasang U-ditch Ukuran 120 x 120 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | m1 | 4.920.739 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00053 | Pasang U-ditch Ukuran 100 x 100 x 120 cm tbl. 10 cm K. 350 | | m1 | 3.545.755 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00054 | Pasang Boxculvert Ukuran 120 x 120 x 120 cm tbl. 18 cm K. 350 | | m1 | 5.199.372 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00055 | Pasang Boxculvert Ukuran 100 x 100 x 120 cm tbl. 15 cm K. 350 | | m1 | 4.481.187 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00056 | Saluran beton ukuran 30 x 30 cm mutu K-250 | | m1 | 608.682 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00057 | Saluran beton ukuran 30 x 40 cm mutu K-250 | | m1 | 754.240 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00058 | Saluran beton ukuran 30 x 50 cm mutu K-250 | | m1 | 899.798 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00059 | Saluran beton ukuran 40 x 40 cm mutu K-250 | | m1 | 861.564 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00060 | Saluran beton ukuran 40 x 50 cm mutu K-250 | | m1 | 1.008.346 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00061 | Saluran beton ukuran 40 x 60 cm mutu K-250 | | m1 | 1.155.127 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00062 | Saluran beton ukuran 50 x 40 cm mutu K-250 | | m1 | 968.888 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00063 | Saluran beton ukuran 50 x 50 cm mutu K-250 | | m1 | 1.116.893 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00064 | Saluran beton ukuran 50 x 60 cm mutu K-250 | | m1 | 1.264.899 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00065 | Saluran beton ukuran 60 x 40 cm mutu K-250 | | m1 | 1.076.211 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00066 | Saluran beton ukuran 60 x 50 cm mutu K-250 | | m1 | 1.225.441 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00067 | Saluran beton ukuran 60 x 60 cm mutu K-250 | | m1 | 1.374.670 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00068 | Saluran beton ukuran 70 x 50 cm mutu K-250 | | m1 | 1.333.988 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00069 | Saluran beton ukuran 70 x 60 cm mutu K-250 | | m1 | 1.484.442 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00070 | Saluran beton ukuran 70 x 70 cm mutu K-250 | | m1 | 1.634.895 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|---|--------------------------|---|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00005 | Saluran Batu kali 60/80 + Tutup Pelat (1 sisi) | | M1 | 3.262.565 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00004 | Saluran Batu kali 40/60 + Tutup Pelat (1 sisi) | | M1 | 2.645.442 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00003 | Saluran Batu kali 100/80 | | M1 | 1.906.731 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00002 | Saluran Batu kali 60/80 | | M1 | 1.758.202 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00001 | Saluran Batu kali 40/60 | | M1 | 1.030.419 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00028 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 30x30 | | M1 | 608.682 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00029 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 30x30 | | M1 | 608.682 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00030 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 30x40 | | M1 | 754.240 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00031 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 30x50 | | M1 | 899.798 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00032 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 40x40 | | M1 | 861.563 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00033 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 40x50 | | M1 | 1.008.345 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00034 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 40x60 | | M1 | 1.155.127 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00035 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 50x40 | | M1 | 968.887 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00036 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 50x50 | | M1 | 1.116.893 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00037 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 50x60 | | M1 | 1.264.898 |
| 1.3.4.02.07.05.003 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor) | 1.3.4.02.07.05.003.00038 | Saluran Beton Mutu K250 Ukuran 60x40 | | M1 | 1.076.211 |
| 1.3.4.03.03.03.003 | Bangunan Penampung Sampah Lainnya | 1.3.4.03.03.03.003.00001 | Pengadaan Tanah Perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo | | M2 | 275.000 |
| 1.3.4.03.09.01.001 | Instalasi Penangkal Petir Manual | 1.3.4.03.09.01.001.00001 | Instalasi Penangkal petir | | Set | 1.080.000 |
| 1.3.4.04.01.01.004 | Jaringan Pembawa Lainnya | 1.3.4.04.01.01.004.00002 | Pekerjaan Sambungan Rumah (SR) | | unit | 427.901 |
| 1.3.4.04.01.01.004 | Jaringan Pembawa Lainnya | 1.3.4.04.01.01.004.00001 | Pekerjaan perpipaan | | M1 | 75.428 |
| 1.3.4.04.02.03.001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1.3.4.04.02.03.001.00005 | Pemasangan Jaringan Kabel tiang highmast tinggi 20 meter | | Titik | 9.331.000 |
| 1.3.4.04.02.03.001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1.3.4.04.02.03.001.00004 | Pemasangan Tiang & Lampu Highmast tinggi 20 meter | | Titik | 180.321.000 |
| 1.3.4.04.02.03.001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1.3.4.04.02.03.001.00003 | Pemasangan Box KWH Meter untuk tiang highmast tinggi 15 meter | | Titik | 5.600.000 |
| 1.3.4.04.02.03.001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1.3.4.04.02.03.001.00002 | Pemasangan Jaringan Kabel tiang highmast tinggi 15 meter | | Titik | 5.647.000 |

| KODE KELOMPOK BARANG | URAIAN KELOMPOK BARANG | KODE BARANG | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|---|--------------------------|--|-------------|--------|--------------|
| 1.3.4.04.02.03.001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1.3.4.04.02.03.001.00001 | Pemasangan Tiang & Lampu Highmast tinggi 15 meter | | Titik | 171.479.000 |
| 1.3.4.04.02.03.001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1.3.4.04.02.03.001.00009 | Pemasangan Tiang LPJU baru (1 titik) (LAMPU LED 150 W, Tinggi Tiang Lampu oktagon 9 m) | | Titik | 35.550.000 |
| 1.3.4.04.02.03.001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1.3.4.04.02.03.001.00008 | Pemasangan Tiang LPJU baru (1 titik) (LAMPU LED 65 W, Tinggi Tiang Lampu Oktagon 7 m) | | Titik | 49.948.000 |
| 1.3.4.04.02.03.001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1.3.4.04.02.03.001.00007 | Pemasangan Meterisasi KWH Baru dan jaringan tiang bantu | | Titik | 29.158.000 |
| 1.3.4.04.02.03.001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1.3.4.04.02.03.001.00006 | Pemasangan Box KWH Meter untuk tiang highmast tinggi 20 meter | | Titik | 5.600.000 |
| 1.3.4.04.02.03.001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1.3.4.04.02.03.001.00012 | Pemasangan Tiang LPJU baru (1 titik) tanpa box panel (Lampu LED 60 W, Tinggi Tiang Lampu Oktagon 7 m)) | | Titik | 13.207.000 |
| 1.3.4.04.02.03.001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1.3.4.04.02.03.001.00011 | Pemasangan Tiang LPJU baru (1 titik) (Lampu LED 60 W, Tinggi Tiang Lampu Oktagon 7 m) | | Titik | 31.020.000 |
| 1.3.4.04.02.03.001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1.3.4.04.02.03.001.00010 | Pemasangan Tiang LPJU baru (1 titik) tanpa box panel (LAMPU LED 65 W, Tinggi Tiang Lampu Oktagon 7 m) | | Titik | 15.832.000 |
| 9.1.2.18.03.07.001 | Pekerjaan Paving, Perparkiran, Pedestrian | 9.1.2.18.03.07.001.00003 | Pekerjaan trotoar 90 x 100 cm, u-ditch 60 x 60 x 120 cm tbl 10 cm K 350 | | m1 | 4.140.367 |
| 9.1.2.18.03.07.001 | Pekerjaan Paving, Perparkiran, Pedestrian | 9.1.2.18.03.07.001.00002 | Pekerjaan trotoar 70 x 100 cm, u-ditch 60 x 60 x 120 cm tbl 10 cm K 350 | | m1 | 2.853.732 |
| 9.1.2.18.04.17.002 | Pekerjaan Pengerukan | 9.1.2.18.04.17.002.00001 | ASB GALIAN TANAH DENGAN ALAT BERAT (EXCAVATOR) | | M3 | 25.400 |
| 9.1.2.18.04.17.002 | Pekerjaan Pengerukan | 9.1.2.18.04.17.002.00002 | ASB GALIAN TANAH MANUAL (TENAGA ORANG) | | M3 | 78.300 |



 H. BUPATI KUDUS

 WAKIL BUPATI,

 HARTOPO